



Pos	Teilenummer	Stk	Benennung	Anmerkung	ab Nr	bis Nr
0.01	00+379.60.101.2	1.00	Mähbalken NOVACAT 3m	enthält Pos 1-21	00001	07213
1	00+379.60.110.4	1.00	Balken SZ		00001	07213
2	00+397.60.120.0	7.00	Mähscheibenlagerung	enthält Pos 31-39	00001	07213
2.01	00+385.60.160.0	7.00	Mähscheibenlagerung	FU01	00001	01792
2.02	00+379.60.160.0	1.00	MS-Lagerung	FU02	01793	07213
3	00+397.60.130.0	9.00	Zahnradlagerung Z = 35	enthält Pos 41-43	00001	07213
3.01	00+397.60.130.1	9.00	Zahnradlagerung Z = 35	FU03	00001	07213
4	00+397.60.135.0	6.00	Zahnradlagerung Z = 44	FU04	00001	07213
4.01	00+397.60.135.1	6.00	Zahnradlagerung Z = 44	FU05	00001	07213
5	00+397.60.132.0	15.00	Lagerbuchse		00001	07213
6	00+397.60.133.0	15.00	Scheibe		00001	07213
7	00+397.60.240.0	5.00	Gleitkufe SZ		00001	07213
8	00+106.166	15.00	Schraube M14x35 ISO 10642 8.8 ZnNi		00001	07213
9	00+107.075	3.00	Verschlussschraube M22x1,5x10 DIN 906 5.		00001	07213
10	00+119.011	22.00	Schraube M10x22 10.9		00001	07213
11	00+103.064	14.00	Schraube M10x25 DIN 933 8.8 ZnNi		00001	07213
12	00+120.160	28.00	Mutter M10 DIN 934 8 ZnNi		00001	07213
13	00+415.310	28.00	O-Ring 10x2,5 DIN 3770/3771		00001	07213
15	00+415.558	7.00	O-Ring 165x3,5 NBR70 DIN 3770/3771		00001	07213
16	00+415.396	15.00	O-Ring 44x3,5 NBR70 DIN 3770/3771		00001	07213
17	00+415.563	15.00	O-Ring 33x40x3,5 DIN 3770/3771		00001	07213
19	00+122.109	15.00	Mutter M14 DIN 980 8 ZnNi		00001	07213
20	00+397.60.243.0	1.00	Gleitkufe re.	rechts	00001	07213
21	00+397.60.245.0	1.00	Gleitkufe li.	links	00001	07213

Pos	Teilenummer	Stk	Benennung	Anmerkung	ab Nr	bis Nr
22	00+543.209	1.00	Silikondichtmasse transparent	0,5 ccm	00001	07213
23	00+542.109	1.00	Getriebeöl 80W-90		00001	07213
24	00+378.60.116.0	6.00	Stiftschraube M10 Precote 85 DIN 267-27	FU06	00001	07213
25	00+543.004	1.00	Schraubensicherung mittelfest	0,5 ccm	00001	07213
26	00+103.065	7.00	Schraube M10x30 DIN 933 8.8 ZnNi		00001	07213
27	00+620.786	6.00	Gegenschneide DORUSTAT B2		00001	07213
28	00+107.032	2.00	Verschlussschraube M22x1,5x14 DIN910 5.8		00001	07213
29	00+167.412	2.00	Scheibe 22/27x1,50 DIN 7603 Cu		00001	07213
31	00+397.60.121.2	7.00	Lagergehäuse		00001	07213
31.01	00+397.60.121.3	1.00	Lagergehäuse		00001	07213
32	00+397.60.122.1	7.00	Nabe		00001	07213
32.01	00+385.60.161.0	7.00	Nabe		00001	07213
32.02	00+385.60.261.0	1.00	Nabe D35 /LK 100 / 35x31		00001	07213
33	00+397.60.123.0	7.00	Stirnrad Z = 35		00001	07213
34	00+402.163	7.00	Schräggugellager BAH-0013D / 2		00001	07213
34.01	00+402.162	1.00	Schräggugellager BAH-0013-D 2-reihig		00001	07213
35	00+156.202	7.00	Sprengring DIN 9928 - 72		00001	07213
36	00+127.052	7.00	SK-Mutter M30X1,5 22H lt. Zeichnung		00001	07213
36.01	00+127.052.001	1.00	Mutter M30X1,5; 05 Prec.85 lt. Zeichn.	FU07	00001	07213
37	00+543.004	1.00	Schraubensicherung mittelfest		00001	07213
38	00+415.688	14.00	Dichtung 46x35,5x0,10 mm		00001	07213
39	00+415.438	1.00	O-Ring 72x3 DIN 3770/3771		00001	07213
41	00+397.60.131.1	9.00	Stirnrad Z = 35	Zähnezahl 39	00001	07213
42	00+400.521	15.00	Rillenkugellager C3 6208 N2		00001	07213

Pos	Teilenummer	Stk	Benennung	Anmerkung	ab Nr	bis Nr
42.01	00+400.526	15.00	Rillenkugellager C3 6208 TN9/VE167 /40x8		00001	07213
43	00+400.601	30.00	Sprengring SP 80		00001	07213
51	00+397.60.136.1	6.00	Stirnrad Z = 44	Zähnezahl 50	00001	07213